

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.: Kevin HALOTIAUX
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0491/07.44.03
e-mail: -

ProKo.: LS01
N° rapport : 4412257
N° rapp. prov.:
Date: 08/04/2014



Client / Mandant :
Jean-François DE HEMPTINNE
ruelle Gillot 8
1325 CHAUMONT-GISTOUX

Département: ELE

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Instal. ID: Type d'installation: vente unité habitation Type de locaux: appartement
Lieu de contrôle: Galerie du Jardin d'Harscham 4 bt 78 NAMUR 5000
Type de contrôle: visite de contrôle Selon RGIE Art. 86/276bis/271bis
Date du contrôle: 08/04/2014 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 08/04/2039 Contrôleur: VANOVERBERG GILLES
Propriété de: _____
Installateur: _____
T.V.A.: _____ Carte-ID : _____ Délivrée à: _____ Date: _____

DESCRIPTION

EAN n°: _____ Nº compteur: 48 977 209 Index I: 28834 Index II: _____
Raccordement: - Fourreau: - Plaque d'isolat.: -
Tension de serv.: 1 N 400V Protection max.: 40A Protection principale : aut. 2p 40A Interr.: interv. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: VOB nombre de conducteurs: 2 section: 6 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: _____ nombre de conducteurs: --- section: --- mm²
Electrode de terre: type: Non visible section: - mm² Résistance de dispersion: bâtiment. Ohm
 2p
Interrupteur Diff.: Général: 40A/30mA est plombé par des scelles d'OCB: p.a. Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général : 1,32 MΩ
Installation exécutée conformément aux schémas : en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct : en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description – appareils : voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz - d'eau
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale - supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 4

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

I Néant.

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

Vanoverberg Gilles.
0493/246.126.